## درجة حرارة دائرية من الكربون بالأشعة تحت الحمراء في الهواء الطلق U 100 شكل <u>مصباح تدفئة الأشعة تحت الحمراء</u> لتشكيل الحيوانات الأليفة

 000000 00000 00000 00000 IR 00000 0000 5000 000 80 0000000 00000 00000 00000 000000 00000 220 10 ±) 00000 0000)









## U shape Heat Lamp

- A, Fast Heating
- B, High Purify Quartz
- C, Tungsten, Carbon fiber, Ruby quartz.....
- D, U Shape



## **Ruby Infrared Lamp**

Carbon fiber Filaments 30% Energy saving Far Infrared wave





## **Application field**

- 1. Electric Heater Parts
- 2. PET Blowing Machine Parts
- 3. Painting lacquer drying parts.
- 4. Textile Heating dryer lamps
- 5. Drying machine ir oven lamps
- 6. Oven Electric heater replace lamps
- 7. Electrons parts drying tube parts.
- 8. PCB, Glasses, Car, Shrink Machine.....



000000 0000:

